




		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
Úsek pasportu:		Š1 - Š1A			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š1_Š1A-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š1 - Š103			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_Š103-G
2	6	sediment	jemný sediment u dna < 10 %	K2	Š1_Š103-G
3	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 10 % profilu	K2	Š1_Š103-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š12 - Š11			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š12_Š11-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š12 - Š13			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š12_Š13-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š12 - Š100			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š12_Š100-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š101 - Š100			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š101_Š100-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š101 - Š102			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	vertikální změna směru	vertikální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š101_Š102-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š102 - Š101			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	deformace profilu	vertikální změna tvaru profilu potrubí, změna ovality potrubí	-	Š102_Š101-I
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š102_Š101-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š103 - Š1			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	3-9	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 50 % profilu	K4	Š103_Š1-I
2	6	překážka	neznámá překážka zabranující odtékání odpadní vody	-	Š103_Š1-I

		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š103 - Š104			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	4-8	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 40 % profilu	K4	Š103_Š104-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š104 - Š103			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna < 10 %	K2	Š104_Š103-I
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š104_Š103-I

		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š104 - Š105			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š104_Š105-G
2	6	sediment	jemný sediment u dna < 10 %	K2	Š104_Š105-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
Úsek pasportu:		Š104 - Š105			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š105_NEZNÁMÉ-G
Za šachtou Š105 je vyvedeno odbočení pro kanalizační přípojku pomocí tvarovky, hlavní řád je zaslepen pomocí plastového víčka					Š105_NEZNÁMÉ-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Božanov			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
Úsek pasportu:		Š105 - Š104			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š105_Š104-I