




		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š4 - Š3			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š4_Š3-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š4 - Š5			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š4_Š5-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š6 - Š7			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š6_Š7-G
2	-	vertikální změna směru	vertikální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š6_Š7-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š6 - V2			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 20 % profilu	K3	Š6_V2-I
2	3	vyčnívající přípojka	vyčnívající přípojka do 20 % profilu	K4	Š6_V2-I
3	-	změna profilu	změna profilu a materiálu potrubí mimo šachtu	-	Š6_V2-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š8 - Š7			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	5-7	sediment	jemný sediment u dna < 10 %	K2	Š8_Š7-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š9 - Š10			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	5-7	sediment	hrubý a jemný sediment u dna do výšky 15 % profilu	K3	Š9_Š10-G
2	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 10 % profilu	K2	Š9_Š10-G
3	6	překážka v odtoku	pevná překážka do výšky 15 % profilu	K3	Š9_Š10-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š9 - V3			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	změna materiálu	změna materiálu z PVC na ŽB mimo šachtu	-	Š9_V3-I
2	-	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 20 % profilu	K1	Š9_V3-I
3	3-6	trhlina	příčná trhlina na stěně ŽB potrubí	K2	Š9_V3-I
4	-	netěsnost	netěsný spoj v příčném směru na rozhraní změny materiálu	-	Š9_V3-I
5	6	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 15 % profilu	K3	Š9_V3-I
6	9-3	biogenní síranová koroze	mírná biogenní síranová koroze	K3	Š9_V3-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š11 - Š12			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	3-9	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 45 % profilu	K4	Š11_Š12-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š13 - Š12			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š13_Š12-G
2	-	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky < 10 % profilu	K2	Š13_Š12-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š13 - Š14			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky 15 % profilu	K3	Š13_Š14-I
2	-	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky < 10 % profilu	K2	Š13_Š14-I
3	-	boční přítok	silný boční přítok čiré vody z kanalizační přípojky pro mateřskou školku, možná porucha v objektu	-	Š13_Š14-I

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š15 - Š14			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 15 % profilu	K3	Š15_Š14-G
2	-	boční přítok	silný boční přítok čiré vody z kanalizační přípojky pro mateřskou školku, možná porucha v objektu	-	Š15_Š14-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š15 - Š16			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š15_Š16-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š15 - V4			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	změna materiálu	změna materiálu z PVC na ŽB mimo šachtu	-	Š15_V4-I
2	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě > 2 cm	K5	Š15_V4-I
3	-	vertikální změna směru	vertikální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š15_V4-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š18 - P2			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	9-10	vyčnívající přípojka	vyčnívající přípojka do 10 % profilu	-	Š18_P2-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š18 - Š19			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š18_Š19-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š18 - V5			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	2-10	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 70 % profilu	K5	Š18_V5-I
2	-	zlomená trouba	částečné zborcení	K5	Š18_V5-I
3	-	trhliny	trhliny po celé délce potrubí šířky > 5 mm	K5	Š18_V5-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š20 - PŘÍKOP P2			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	překážka v odtoku	propustek je ucpaný zeminou a míčem	K5	Š20_PŘÍKOP-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š20 - Š19			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 5 % profilu	K1	Š20_Š19-I


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š22 - Š21			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	překážka v odtoku	hrubý sediment u dna do výšky 25 % profilu	K3	Š22_Š21-G
2	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 5 % profilu	K1	Š22_Š21-G
3	-	změna materiálu	změna materiálu z PVC na ŽB mimo šachtu	-	Š22_Š21-G
4	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě < 1 cm	K2	Š22_Š21-G
5	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š22_Š21-G


		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š22 - Š23			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š22_Š23-1

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š24 - Š23			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě < 1 cm	K2	Š24_Š23-G
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š24_Š23-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š24 - Š25			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 15 % profilu	K3	Š24_Š25-I
2	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky 20 % profilu	K3	Š24_Š25-I

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š26 - P1			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	1	vyčnívající přípojky	dvě vyčnívající přípojky do 40 % profilu	-	Š26_P1-G
2	6	obrus	obrus < 1 cm	K3	Š26_P1-G
3	-	trhliny	trhliny po obvodu potrubí šířky 0,5–2 mm	K3	Š26_P1-G
4	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě > 3 cm	K4	Š26_P1-G
5	7-8	poškozené potrubí	chybějící části potrubí	K4	Š26_P1-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š26 - Š25			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	8-4	biogenní síranová koroze	mírná biogenní síranová koroze	K3	Š26_Š25-G
2	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 10 % profilu	K2	Š26_Š25-G
3	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě > 3 cm	K4	Š26_Š25-G
4	-	netěsnost	netěsný spoj v příčném směru	-	Š26_Š25-G

		Záznam poruch kanalizace v obci Heřmánkovice			
Datum prohlídky:		19-21.05.2021	Prohlídku provedl:	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
Úsek pasportu:		Š26 - V6			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 10 % profilu	K2	Š26_V6-I
2	-	změna materiálu	změna materiálu z ŽB na PVC mimo šachtu	-	Š26_V6-I
3	-	přesazení potrubí	posunutý trubní spoj > 3 cm	K4	Š26_V6-I