




		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - Š2			
<b>Označení stoky:</b>		II.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	9-3	biogenní síranová koroze	masivní biogenní síranová koroze	K5	Š1_Š2-G
2	4-8	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 40 % profilu	K4	Š1_Š2-G
3	6	sediment	hrubý sediment u dna	K4	Š1_Š2-G
4	-	chybějící část potrubí	chybějící částí potrubí v kynetě	K4	Š1_Š2-G

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - V2			
<b>Označení stoky:</b>		II.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	9-3	biogenní síranová koroze	masivní biogenní síranová koroze	K5	Š1_V2-I
2	4-8	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 40 % profilu	K4	Š1_V2-I
3	6	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 30 % profilu	K4	Š1_V2-I
4	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_V2-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š2 - Š1			
<b>Označení stoky:</b>		II.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	9-3	biogenní síranová koroze	masivní biogenní síranová koroze	K5	Š2_Š1-I
2	4-8	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 30 % profilu	K4	Š2_Š1-I
3	4-8	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 40 % profilu	K4	Š2_Š1-I
4	-	chybějící část potrubí	chybějící částí potrubí v kynetě	K4	Š2_Š1-I

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š2 - Š3			
<b>Označení stoky:</b>		II.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	9-3	biogenní síranová koroze	masivní biogenní síranová koroze	K5	Š2_Š3-G
2	4-8	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 30 % profilu	K3	Š2_Š3-G
3	4-8	sediment	jemný sediment u dna do výšky 30 % profilu	K4	Š2_Š3-G


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - Š2			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_Š2-G
2	5-7	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 20 % profilu	K2	Š1_Š2-G
3	12	trhlina	trhlina šířky 0,2–0,5 mm	K2	Š1_Š2-G
4	5-7	netěsnost	netěsné spoje potrubí	K2	Š1_Š2-G


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - V4			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	-	sediment	hrubý sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š1_V4-I
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_V4-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š4 - Š3			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	7-5	biogenní síranová koroze	silná biogenní síranová koroze	K4	Š4_Š3-I
2	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 10 % profilu	K2	Š4_Š3-I
3	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š4_Š3-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
<b>Úsek pasportu:</b>		Š4 - Š5			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
Nebyly nalezeny poruchy					Š4_Š5-G





		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š5 - Š4			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	sediment	hrubý sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š5_Š4-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š5 - Š6			
<b>Označení stoky:</b>		IV.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	sediment	hrubý sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š5_Š6-G


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
<b>Úsek pasportu:</b>		Š2 - Š1			
<b>Označení stoky:</b>		A			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_V4-I

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š2 - Š3			
<b>Označení stoky:</b>		A			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 30 % profilu	K3	Š2_Š3-G
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š2_Š3-G
3	-	netěsnost	netěsné spoje potrubí	K2	Š2_Š3-G
4	-	deformace profilu	vertikální změna tvaru profilu potrubí, změna ovality potrubí	K3	Š2_Š3-G


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š3 - Š2			
<b>Označení stoky:</b>		A			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 30 % profilu	K3	Š3_Š2-I
2	7	Prorůstání kořenů	kořenový systém napříč délkou potrubí	K3	Š3_Š2-I
3	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky 20 % profilu	K3	Š3_Š2-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>		Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný
<b>Úsek pasportu:</b>		Š4 - Š3			
<b>Označení stoky:</b>		B			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
Nebyly nalezeny poruchy					Š4_Š3-I


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š4 - Š5			
<b>Označení stoky:</b>		B			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
Nebyly nalezeny poruchy					Š4_Š5-G


		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - Š2			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	9-3	biogenní síranová koroze	mírná biogenní síranová koroze	K3	Š1_Š2-G
2	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky < 10 % profilu	K2	Š1_Š2-G





		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š1 - V3			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	-	vertikální změna směru	vertikální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š1_V3-I

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š3 - P2			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	5-7	sediment	hrubý sediment u dna do výšky 25 % profilu	K4	Š3_P2-G
2	-	přesazení potrubí	posunutý trubní spoj > 3 cm	K4	Š3_P2-G

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š3 - Š2			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	překážka v odtoku	pevná překážka < 5 %	K2	Š3_Š2-I
2	5-7	sediment	jemný sediment u dna do výšky 10 % profilu	K2	Š3_Š2-I
3	5-7	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 20 % profilu	K3	Š3_Š2-I

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š3 - Š4			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	5-7	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky < 10 % profilu	K2	Š3_Š4-G
2	-	horizontální změna směru	horizontální změna směru potrubí mimo šachtu	-	Š3_Š4-G
3	-	přesazení potrubí	posunutý trubní spoj 2 cm	K3	Š3_Š4-G
4	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky 15 % profilu	K2	Š3_Š4-G

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š5 - Š4			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
Číslo poruchy	Poloha poruchy	Typ poruchy	Popis poruchy	Třída poruchy	Název videozáznamu
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky < 10 % profilu	K2	Š5_Š4-I
2	8-5	biogenní síranová koroze	středněsilná biogenní síranová koroze	K3	Š5_Š4-I

		<b>Záznam poruch kanalizace v obci Otovice</b>			
<b>Datum prohlídky:</b>		19-21.05.2021	<b>Prohlídku provedl:</b>	Ing. Ivo Korytář, Ing. Michal Novotný	
<b>Úsek pasportu:</b>		Š5 - Š6			
<b>Označení stoky:</b>		I.			
<b>Číslo poruchy</b>	<b>Poloha poruchy</b>	<b>Typ poruchy</b>	<b>Popis poruchy</b>	<b>Třída poruchy</b>	<b>Název videozáznamu</b>
1	6	stojatá voda	zatopení potrubí do výšky 25 % profilu	K3	Š5_Š6-G
2	8-5	biogenní síranová koroze	střední biogenní síranová koroze	-	Š5_Š6-G
3	6	sediment	jemný sediment u dna do výšky 25 % profilu	K4	Š5_Š6-G
4	-	přesazení potrubí	přesazení trubek vůči sobě 3 cm	K3	Š5_Š6-G